


Amarex N S 50-172

2900 1/min




Kugeldurchgang/Free passage/Passage intégral
Passaggio libero/Kogeldoorgang/Paso libre

6 mm
6 mm

Kennlinien nach ISO 9906-2A. Sie entsprechen der effektiven Motordrehzahl.

Amarex N S 50-222

2900 1/min




Kugeldurchgang/Free passage/Passage intégral
Passaggio libero/Kogeldoorgang/Paso libre

6 mm
6 mm

Kennlinien nach ISO 9906-2A. Sie entsprechen der effektiven Motordrehzahl.


Amarex N F 50-170

2900 1/min



Amarex N F 50-220

2900 1/min




Kugeldurchgang/Free passage/Passage intégral
 Passaggio libero/Kogeldoorgang/Paso libre

40 mm
 40 mm

Kennlinien nach ISO 9906-2A. Sie entsprechen der effektiven Motordrehzahl.

Amarex N F 65-170

2900 1/min




Kugeldurchgang/Free passage/Passage intégral
Passaggio libero/Kogeldoorgang/Paso libre

65 mm
65 mm

Amarex N F 65-220

1450 1/min




Kugeldurchgang/Free passage/Passage intégral
Passaggio libero/Kogeldoorgang/Paso libre

65 mm
65 mm

Kennlinien nach ISO 9906-2A. Sie entsprechen der effektiven Motordrehzahl.

Amarex N F 80-220

1450 1/min




Kugeldurchgang/Free passage/Passage intégral
Passaggio libero/Kogeldoorgang/Paso libre

76 mm
76 mm

Kennlinien nach ISO 9906-2A. Sie entsprechen der effektiven Motordrehzahl.


Amarex N F 100-220

1450 1/min




Amarex N D 80-220

1450 1/min



Amarex N D 100-220

1450 1/min



Kugeldurchgang/Free passage/Passage intégral
Passaggio libero/Kogeldoorgang/Paso libre

76 mm
76 mm

Kennlinien nach ISO 9906-2A. Sie entsprechen der effektiven Motordrehzahl.