



МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ MP, MPA, MPB, MPV

Рабочий диапазон – 50 Гц

2950 об/мин




1450 об/мин



МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ МР, МРА, МРВ, МРV

Рабочий диапазон – 60 Гц

3550 об/мин



1750 об/мин

